



# AVIS DE SÉCURITÉ

**MATÉRIEL DE L'EXAMEN DES APTITUDES PHYSIQUES DU CANDIDAT :  
ADF-100 CEILING BREACH & PULL MACHINE (MACHINE DE PERCÉE ET  
DE TRACTION AU PLAFOND ADF-100)**

**JUIN 2026**

L'AIP est au courant de problèmes récents touchant les charnières de la porte de la machine ADF-100 Ceiling Breach & Pull Machine utilisée pour l'examen des aptitudes physiques du candidat (CPAT), problèmes potentiellement attribuables à l'usure normale à long terme ou à une mauvaise utilisation.

**Afin de prévenir ce type de problème, veuillez prendre connaissance des directives suivantes :**

- Le matériel de l'examen des aptitudes physiques du candidat ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est destiné, soit l'évaluation des candidats, y compris pendant le programme obligatoire d'orientation et de pratique.
- Le matériel utilisé pour l'examen des aptitudes physiques du candidat doit être inspecté au début de chaque journée d'essai afin de vérifier que toutes les fixations sont bien serrées et que le matériel est en bon état et prêt à l'emploi.
- Les candidats et les surveillants doivent porter en tout temps un équipement de protection approprié.
- L'AIP recommande fortement à tous les sites de procéder à la rénovation de la machine ADF-100 Ceiling Breach & Pull Machine, tel qu'illustré dans cette [vidéo](#), afin d'assurer la sécurité des candidats et des surveillants.
- Communiquez avec **[CPATDistribution@gmail.com](mailto:CPATDistribution@gmail.com)** si vous avez besoin de directives concernant le remplacement de la charnière à barillet de la machine ADF-100 Ceiling Breach & Pull Machine.

